




YÜZ DEĞİŞTİRME

Yüz değiştir komutu ile bir yüzey veya katı gövdelerin yüzeylerini yeni yüzey gövdeleri ile değiştirebilirsiniz.


- Bunun için ilk olarak bir yüzey ve bir de katı gövdesi çizilir.



- Daha sonra **Yüzeyler/Yüzü Değiştir** seçilir. Ve **Yüzü Değiştir Parametreleri** penceresi açılır.



- Burada **Yüz Değiştir Parametresindeki** ilk kutucukda yüzey, ikinci kutucukda da değişecek parçanın yüzeyleri seçilir. Ve **Tamam** denir.



- Yüzü Değiştir işlemi tamamlandığında artık istediğiniz formun parçanız üzerinde oluştuğunu görebilirsiniz.

