



CAMWORKS DELİK OPERASYONLARINDA DELİKLER ARASI GEÇİŞ ÖZELLİĞİ

Farklı çaplar arası punta vb. birleştirilmiş işlemleri yaparken delikler arası geçişleri delik boyutlarına göre gruplayarak yapabilirken gruplar arası geçişleri optimize ederek sıralı bir şekilde yapmasını da sağlayabiliriz. Bu işlemi, işlem parametreleri sayfasındaki **optimize** menüsünden sağlıyoruz.



- ✓ Adım adım gitmek gerekirse;
- 1. İşlem parametreleri sayfasından optimize menüsü içindeki **optimize between group** seçeneğini seçiyoruz.



2. İşlemi **Tamam** diyerek sonlandırdıktan sonra tekrar takım yollarını oluşturuyorum ve resimde de görüleceği gibi delikler arası geçişi sıralı bir şekilde zaman kaybı yaşamadan yapabiliriz.

