



ÇİZİMİ ONAR (REPAIR SKETCH)

Çizimi onar, 2B çizimlerinizde bulunan ve görülemeyen sorunları (boşluklar, çakışık çizgiler, açık kontürler vb.) kolay bir şekilde bulmanızı ve düzeltmenizi sağlar.

Çizim menüsünü içerisinde/Çizimi onar yada Araçlar/Çizim Araçları/Çizimi Onara ulaşılabilir.



1- Komut tıklanın açılan sayfada boşluk değeri (hassasiyet) belirlenir.



2- Ekranda bir büyüteç yardımıyla size hataların nerede olduğunu ve sorunun tanımını gösterir. Yukarıdaki menünün altında oklar yardımıyla diğer sorunlar bulunur ve çözülür.