


CAMWORKS 3 EKSEN İŞLEMLERİNDE GERİ AL SEÇENEKLERİ

Geri al, takım kesme yaparken takım yollarının bağlanmasını sağlayan kısımdır ve belli işlem stratejileri bulunmaktadır. Bu çeşitler sırasıyla En kısa yol, Tarama ve Tam'dır. Genel kullanım için ise önerilen Tarama'dır ve kullanılmasının sebebi parça yüzeyinden verilen Skim(sıyırma) değeri kadar kalkıp diğer takım yollarına bağlanmasıdır.



En kısa yol: Bu seçenek seçildiğinde takım en kısa yoldan yukarı kalkar ve diğer takım yoluna bağlanmaya çalışır.

Tarama: Burada bizim verdiğimiz Skim değeri kadar yukarı kalkma yapar ve diğer takım yoluna bağlanmaya çalışır.

Tam: Bu seçenek seçildiğinde takım verdiğimiz NC değeri kadar yukarı kalkma yaparak takım yollarına bağlanmaya çalışır.